

Errata corrige Copertura pianificata FTTCab

22 Febbraio 2016

Si informano gli Operatori che per le seguenti ONU è stato aggiornato con la pubblicazione del 22 Febbraio 2016 in Copertura pianificata FTTCab il campo CLLI Sede ONU come di seguito riportato:

CLLI SEDE ONU	ID SEDE ONU	NOTE
POARITAF125	08112D_18	CLLI Sede ONU modificato da POARITAF065 a POARITAF125
SORRITAF065	08115D_64	CLLI Sede ONU modificato da SORRITAF035 a SORRITAF065
TOANITAB125	08115F_110	CLLI Sede ONU modificato da TOANITAB014 a TOANITAB125
TOANITAB123	08115F_132	CLLI Sede ONU modificato da TOANITAB048 a TOANITAB123
TOANITAB124	08115F_37	CLLI Sede ONU modificato da TOANITAB099 a TOANITAB124
SALEITAZ098	08900C_249	CLLI Sede ONU modificato da SALEITAZ081 a SALEITAZ098
SALEITAZ096	08900C_250	CLLI Sede ONU modificato da SALEITAZ079 a SALEITAZ096
SALEITAZ095	08900C_252	CLLI Sede ONU modificato da SALEITAZ077 a SALEITAZ095
SMCVITAC125	82308L_72	CLLI Sede ONU modificato da SMCVITAC006 a SMCVITAC125
SEAUTAM064	82310G_38	CLLI Sede ONU modificato da SEAUTAM024 a SEAUTAM064
SEAUTAM065	82310G_42	CLLI Sede ONU modificato da SEAUTAM032 a SEAUTAM065
SACOITAN036	97501A_27	CLLI Sede ONU modificato da SACOITAN007 a SACOITAN036

POLLITAF021	97503D_21	CLLI Sede ONU modificato da POLLITAF001 a POLL
TREBITAB057	98104G_501	CLLI Sede ONU modificato da TREBITAB001 a TREE
TREBITAB054	98104G_504	CLLI Sede ONU modificato da TREBITAB004 a TREE
TREBITAB055	98104G_505	CLLI Sede ONU modificato da TREBITAB005 a TREE
TREBITAB056	98104G_506	CLLI Sede ONU modificato da TREBITAB006 a TREE